










SlimHero: Installation Instructions / Installationsanleitung / Instrucciones de instalación / Procé dure d’installation / Installatie Instructies

 Nut AM4 4 pcs	 Screw AM4 4 pcs	 Spacer A 8 pcs	 Spacer B 8 pcs	 GC-Pro Thermal Compound 1pcs	 AM4 Mounting Clip 1pcs
 Nut B 4 pcs	 Screw B 4 pcs				

AMD™ AM4 Installation Instructions / Installationsanleitung / Installatie-instructies / Instructions d’installation / Instrucciones de instalación

1. Assemble the 4 screws A, nuts A and insulating spacers B to the hole on the AMD™ mounting clip. Please peel off the protective film of spacers B and stick it on nut A.	1. Assemblieren Sie Schraube A, Nut A und die Isolationsringe B an den Löcher der AMD™ Befestigungsklammer. Entfernen Sie die Schutzfolie auf der Isolationsringe und kleben die Ringe auf dem Nut A.	1. Monteer schroef (A), moer (A) en de afstandhouders (B) op het gat op de AMD™ bevestigingsclip. Gelieve de beschermende folie te verwijderen van afstandhouders (B) en bevestig deze op moer (A).	1. Assemblez les vis A, les écrous A et les œillets isolants B sur le clip de montage AMD™. Retirez le film de protection des œillets B pour pouvoir coller ceux-ci sur les écrous A.	1. Montar los 4 tornillos y tuercas tipo A y las arandelas espaciadoras B en el agujero de montaje del clip de AMD™. Por favor retire la película protectora de los espaciadores B y péguelos en la tuerca A.	
2. Attach the AMD™ mounting clip to the heatsink by screws B.	2. Installieren Sie die AMD™ Befestigungsklammer am Kühlkörper mit der Schraube B.	2. Bevestig de AMD™ bevestiging clip op de heatsink doormiddel van schroef B.	2. Fixez le clip de montage AMD™ au refroidisseur à l'aide des vis B.	2. Colocar el clip de AMD™ montaje con los tornillos tipo B en el zocalo del disipador 3. Colocar las arandelas espaciadoras negras en la parte posterior de la placa base.	
3. Stick black insulating spacers A on the back side of motherboard.	3. Kleben Sie die schwarzen Isolationsringe A auf die Rückseite der Mutterplatine.	3. Plak de zwarte bevestigingsnokken A op de achterkant van het moederbord.	3. Collez des œillets isolants A à l'arrière de la carte-mère.	3. Colocar las arandelas espaciadoras negras en la parte posterior de la placa base.	
4. Apply the GC-Pro thermal compound on the surface of the CPU. (A small amount in the center is sufficient.)	4. Setzen Sie die GC-Pro Wärmeleitpaste auf die Oberfläche der CPU auf. (Ein kleiner Tropfen in der Mitte genügt.)	4. Breng de GC-Pro koelpasta aan op het oppervlak van de CPU. (Een kleine hoeveelheid in het midden is voldoende.)	4. Appliquez la pâte thermique GC-Pro sur la surface du CPU. (Une petite quantité au centre est suffisante).	4. Aplicar una pequeña porción de compuesto térmico GC-Pro en el centro del zócalo de la CPU. (Una cantidad mínima en el centro es suficiente).	
5. Put the cooler on top of the CPU. The 4 Screws A should pass through the mounting holes accordingly.	5. Setzen Sie den Kühler auf die CPU. Die 4 Schrauben A müssen durch die Löcher der Befestigungsklammer hindurch gehen.	5. Plaats de koeler bovenop de CPU. De 4 schroeven zouden correct door de montagegaten moeten passen.	5. Placez le refroidisseur sur le CPU. Les 4 vis A doivent dépasser correctement à travers les trous de montage.	5. Colocar el cooler sobre la CPU. Los tornillos tipo A deben pasar a través de los agujeros de montaje correspondientes.	
6. Fasten nuts B with screws A at the back of the motherboard.	6. Befestigen Sie Nut B mit Schraube A auf der Rückseite der Mutterplatine.	6. Draai moer B op schroef A aan de achterkant van het moederbord.	6. Fixez le refroidisseur en serrant les écrous B sur les vis A à l'arrière de la carte-mère.	6. Asegurar los tornillos A con las tuercas B en la parte posterior de la placa base.	
7. Attach the fan connector to the motherboard’s 4 Pin CPU fan socket.	7. Schliessen Sie den Lüfterstecker am 4 Pin CPU Lüfter Anschluss auf der Mutterplatine an.	7. Bevestig 4 Pin de ventilator connector op de 4pin CPU aansluiting van het moederbord.	7. Connectez le câble d'alimentation du ventilateur au connecteur CPU 4 pins de la carte-mère.	7. Colocar el conector de alimentación del ventilador al conector de la placa base.	

Limits of Warranty:

Warranty coverage does not include the following:

- A faulty product that leads to harm or damage to other products
- Damage of product as a result of other product components
- Incorrect method of operation or use of product not for intended use
- Any form of alteration to original product
- Inability to install the product as a result of incompatibility with other components.

Please consult our website for further information:

www.gelidsolutions.com

The Specifications are subject to change without notice.

Disclaimer:

In no event shall GELID Solutions its directors or employees be liable for any indirect damages, incidental or consequential damages arising from any defect or error in this manual or product.

Garantieeinschränkung:

Die Garantie schliesst folgendes aus:

- Produktdefekt durch fehlerhafte Hardware
- Defekt durch falschen Anschluss
- Unsachgemässer Betrieb oder nicht bestimmungsgemässer Gebrauch
- Jegliche Veränderung des Original-Produktes
- Installationsprobleme resultierend aus Inkompatibilität zu anderen Komponenten.

Bitte konsultieren Sie unsere Webseite für weitere Informationen:

www.gelidsolutions.com

Änderung der Spezifikationen vorbehalten.

Haftungsausschluss:

Direktoren oder Arbeiter von GELID Solutions haften in keinem Fall für indirekte Schäden sowie Nebenkosten oder Folgeschäden, die durch irgend einem Defekt oder Fehler aus dieser Anleitung oder Produkt entstehen.

Limites de la garantie:

La garantie ne couvre pas les points suivants:

- Dommages engendrés par un produit défectueux sur tout autre produit
- Dommages sur le produit résultant de composants d'autre produit défectueux
- Mode de fonctionnement incorrect ou utilisation du produit à tout autre usage
- Toute modification ou altération du produit original
- Incapacité d'installer le produit en raison de l'incompatibilité avec d'autres composants

Veuillez consulter notre site Web pour de plus amples informations:

www.gelidsolutions.com

Les caractéristiques sont susceptibles d'évoluer sans notification préalable.

Avertissement:

En aucun cas GELID Solutions, ses directeurs, ou ses employés, ne pourront être tenus pour responsable des dommages, directs ou indirects, résultants d'erreur dans ce manuel ou d'un défaut du produit.

Garantie voorwaarden:

De volgende voorwaarden gelden niet binnen de garantie:

- Een defect product dat tot schade aan andere producten leidt
- Schade aan het product als resultaat van andere productcomponenten
- Onjuiste methode van gebruik van het product
- Vorm van wijziging van het origineel product
- Problemen met het product door het ingebruiknemen in combinatie met andere componenten die niet compatible zijn

Bezoek onze website voor meer informatie over de garantie:

www.gelidsolutions.com

De specificaties zijn voor wijzigingen vatbaar zonder bericht.

Disclaimer:

In geen enkel geval zal GELID Solutions of zijn werknemers aansprakelijk zijn voor indirecte,

bijkomende of gewicht schade die komen door een probleem in de handleiding of het product.

© Copyright 2013 all rights reserved by

GELID Solutions Limited

All Brand names & Trademarks are the properties of their respective owners.